

**Отчет о выполнении МАДОУ г. Мурманска № 97
Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности отдела
надзорной деятельности г. Мурманска от 10.07.2014 № 240/1/109**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению замечаний
1.	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (по факту дверь эвакуационного выхода из 1 младшей группы – 0,64 м)	Срок Предписания, установленный до 20.10.2015 перенесен по решению суда от 05.11.2015 на срок до 01.10.2016 Работы по расширению дверных проемов эвакуационных выходов и устранение перепада высот выполнены в срок до 01.10.2016
2.	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (по факту дверь эвакуационного выхода из 2 старшей группы – 0,66 м)	
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (по факту дверь эвакуационного выхода из 1 старшей группы – 0,65 м)	
4.	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (по факту дверь эвакуационного выхода из 2 младшей группы – 0,65 м)	
5.	В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (1 младшая гр. - 0,64 м, 2 младшая гр. – 0,6 м, 1 старшая гр. – 0,51 м, 2 старшая гр. – 0,49 м)	
6.	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из групп 2-го этажа.	

Предписание отдела надзорной деятельности об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 10.07.2014 № 240/1/109 **выполнено в срок до 01.10.2016 года**

Заведующий МАДОУ № 97

Г.А.Гальгина

